

| № | Обнаруженные неисправности | Номер детали по каталогу | Стоимость деталей | Стоимость работ |
|----|----------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------|
| 1 | Снять и поставить КПП | | | 6500 |
| 2 | ремонта КПП | | | 8500 |
| 3 | Блок подшипников | 3400 - | 7500 | |
| 4 | Сальники 4 шт | N | 1400 | |
| 5 | Подшипник в ступице. Вала полиш. | | 2400 | |
| 6 | Масло трансмиссионное | 2 л | 2000 | |
| 7 | Модуль КПП | | 400 | |
| 8 | | | | |
| 9 | Лев. пер. подш. ступицы | 3000 - | 5000 | 2500 |
| 10 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |